



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий МАДОУ д/с № 17  
Е.М.Ехалова  
« 10 » марта 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МАДОУ д/с № 17**

« 10 » марта 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 (МАДОУ д/с № 17)

1.2. Юридический адрес объекта: 663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4  
т: 8(39144) 2-30-10, факс 8(39144) 2-30-11  
e-mail: [madouds17@mail.ru](mailto:madouds17@mail.ru)

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажей

Наименование показателей	Общая площадь зданий и помещений
Общая площадь зданий и помещений	4 763,2
из нее: площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации	1 982,9
из нее: групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная)	1 748,0
дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда и др.)	234,9
площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3 года и старше	1 406,5

Дошкольная образовательная организация имеет: музыкальный зал - 1, физкультурный зал - 1, зимний сад - 1.

1.4. Год постройки здания: 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 г.

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.7. Форма собственности: муниципальная

1.8. Руководители ОУ:

Заведующий МАДОУ д/с № 17: Ехалова Елена Михайловна с.т.: 8-9082175516

Заместитель заведующего по УВР: Агапова Марина Александровна с.т.: 8-9130386848

Заместитель заведующего по АХР: Миллер Татьяна Николаевна с.т.: 8-9131801825

1.9. Учредитель: Отдел образования администрации г.Дивногорска

1.10. Адрес учредителя: 663091 Россия, Красноярский кр., г.Дивногорск, ул. Комсомольская 2

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалид с нарушением умственного развития; инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- 2.6. Плановая мощность: 190
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида: осуществляется

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус № 1, № 5; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: асфальтированный тротуар
  - 3.2.1. Расстояние от остановки транспорта до объекта: 100 м
  - 3.2.2. Время движения пешком: 10 мин.
  - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется
  - 3.2.4. Перекрестки, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером: нет
  - 3.2.5. Информация по пути следования к объекту: визуальная  
акустическая, тактильная: нет
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	Передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	А

\* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная (необходима дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «ВДН» - доступность не организована.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуационные)	1 этаж ДП-В 2,3 этаж ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 этаж ДП-В 2,3 этаж ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* «ДП-В» – доступно полностью всем; «ДП-И» (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); «ДУ» - доступно условно; «ВНД» - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Косметический ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуационные)	Косметический ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Косметический ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Косметический ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов, не имеющих возможность передвигаться.

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (капитальный, текущий); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ: 2020 г.

в рамках исполнения Плана мероприятий по «Дорожной карте» по повышению значений показателей доступности для инвалидов в МАДОУ д/с № 17.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и качества их жизни.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет

4.4.6. другое: нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности: да

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Проектная и рабочая документация Раздел т10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 723-11-ОДИ. Том 10. на 11 л.
2. Рабочая документация. Раздел 3 «Архитектурные решения». Часть 2 «Графическая часть на отметке ниже и выше 0.000» 723-11-АР2. Том 3.2. на 9 л.

#### Председатель комиссии:

Заведующий МАДОУ д/с № 17 \_\_\_\_\_ Е.М.Ехалова

#### Члены комиссии:

Заместитель заведующего по УВР \_\_\_\_\_ М.А.Агапова

Заместитель заведующего по АХР \_\_\_\_\_ Т.Н. Миллер

Педагог-психолог \_\_\_\_\_ Д.В.Бругчикова

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от « 10 » марта 2016 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МАДОУ д/с № 17  
663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Рабочая документация № 2 1.1.,1.2.	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 1)	нет	нет	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 1)	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	выполнено	Рабочая документация № 1	нет	нет	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	<b>ДП-В</b>	Рабочая документация № 1, рабочая документация № 2	не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию в адаптации не нуждается.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание МАДОУ д/с № 17**  
663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	выполнено	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на плане	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ДП-В</b>	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание ДОУ в адаптации не нуждается.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от « 10 » марта 2016 г.

**I Результаты обследования путей движения внутри здания  
МАДОУ д/с № 17**

663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	нет	нет	нет	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	нет	нет	нет	нет
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	Нет передвижной пандуса на лестничных пролетах внутри здания	да	Передвижной пандус	Установка передвижного пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	Не имеется технической возможности	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	нет	нет	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	нет	нет	нет	нет
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Выполнены частично	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	частично	нет	Передвижной пандус	Необходима установка передвижного пандуса

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на плане	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	1 этаж ДП-В 2,3 этаж ДЧ-И (О, С, Г, У)	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	необходима установка передвижного пандуса

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на лестничных пролетах, внутри здания, необходима установка передвижного пандуса.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****МАДОУ д/с № 17**

663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	Рабочая документация № 1 (прил. 3)	нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	выполнено	Рабочая документация № 1 (прил. 2, прил. 3)	нет	нет	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на плане	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДП-В</b>	Рабочая документация № 1 (прил. 2, прил. 3)	не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания в адаптации не нуждаются.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от « 10 » марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МАДОУ д/с № 17**

663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	Помещение не укомплектовано необходимым оборудованием	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках	нуждается	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выполнены частично	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	нет	нет	Комплектование специальным оборудованием санитарно-гигиенических помещений	Ремонт туалетной комнаты с установкой унитазов с подлокотниками

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Рабочая документация № 1 (прил. 2)	Туалетные комнаты необходимо укомплектовать специальным оборудованием (унитазами с подлокотниками)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимы меры по адаптации санитарно-гигиенических помещений.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**МАДОУ д/с № 17**

663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	не имеется специального оборудования	инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха	информационное табло бегущая строка для улиц; информационное табло бегущая строка для помещения; ленты повышенной контрастности; круг на дверь повышенной контрастности	установка специального оборудования
6.2	Акустические средства	нет	нет	не имеется специального оборудования	инвалиды с нарушениями слуха	индукционная система Univox CLS-5; сигнализатор звука TS – 2000D; звуковой маяк Smart Bell с беспроводной кнопкой	установка специального оборудования
6.3	Тактильные средства	нет	нет	не имеется специального оборудования	инвалиды с нарушениями зрения	тактильные пиктограммы с азбукой Брайля; противоскользящий угол для помещений; тактильные ленты	установка специального оборудования
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	не имеется специального оборудования	инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха	системы информации на объекте	необходима установка систем информации на объекте

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение № на плане	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДЧ-В</b>	нет	Нуждается в адаптации

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект нуждается в адаптации (необходима установка систем информации на объекте).

**I Результаты обследования:****7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)****МАДОУ д/с № 17**

663094, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Наличие остановки вблизи объекта	есть	нет	нет	Инвалиды с нарушением ОДА	нет	нет
7.2	Наличие пешеходного пути	есть	нет	нет	Инвалиды с нарушением ОДА	нет	нет
7.3	Перекрестки, регулируемые звуковой сигнализацией, таймером	есть	нет	нет	Инвалиды с нарушением ОДА	нет	нет
7.4	Информация на пути следования к объекту	есть	нет	нет	Инвалиды с нарушением ОДА	нет	нет
7.5	Перепады высоты на пути	есть	нет	нет	Инвалиды с нарушением ОДА	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	выполнено	нет	нет	Инвалиды с нарушением ОДА	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на плане	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДП-В	нет	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения к объекту в адаптации не нуждаются.